

ミズノパークゴルフクラブ修理価格表

'07以前モデル

本体価格 ¥2,200+税

太

C3JYP90103

修理箇所 モデル・品名		ヘッド取り替え	ヘッドオーバーホール	フェース替え オーバーホール代含む	シャフト替え グリップ交換費用を含みます	グリップ替え及び長さ変更 グリップ交換費用を含みます			
		標準価格	標準価格	標準価格	標準価格	標準価格	シャフト径	純正グリップ	
'20モデル	GX01	本体価格 ¥55,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥23,000+税	本体価格 ¥20,000+税	本体価格 ¥3,400+税	細	C3JYP00103	
	MS01	本体価格 ¥25,000+税	本体価格 ¥13,000+税	本体価格 ¥18,000+税	本体価格 ¥13,500+税			C3JYP80145	
'19モデル	HF-5	本体価格 ¥65,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥27,000+税	本体価格 ¥25,000+税	本体価格 ¥3,400+税	細	C3JYP701(62)	
	MS-305	本体価格 ¥25,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥12,500+税			C3JYP80145	
	PG-507	本体価格 ¥15,000+税	本体価格 ¥6,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥7,500+税			C3JYP701(03)	
	PG-507L								
	PG-707	本体価格 ¥9,800+税	本体価格 ¥6,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥7,500+税				
	S-709	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥6,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥7,500+税				
'18モデル	MS-105	本体価格 ¥40,000+税	本体価格 ¥15,000+税	本体価格 ¥22,500+税	本体価格 ¥15,000+税	本体価格 ¥3,400+税	細		C3JYP80145(09)
	MS-105L								
	MS-305	本体価格 ¥25,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥12,500+税				
'17モデル	HF-4	本体価格 ¥65,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥27,000+税	本体価格 ¥25,000+税	本体価格 ¥3,400+税	細	C3JYP701(62)	
	IMPERIAL	本体価格 ¥55,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥27,000+税	本体価格 ¥20,000+税			24ZP13000(09)	
	WX-2040	本体価格 ¥45,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥23,000+税	本体価格 ¥15,000+税			C3JYP80145(09)	
	MS-303	本体価格 ¥25,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥12,500+税				
	MX-301	本体価格 ¥25,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥17,000+税	本体価格 ¥12,500+税				
	PG-505	本体価格 ¥15,000+税	本体価格 ¥6,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥7,500+税			C3JYP701(03)	
	PG-505L								
	PG-705	本体価格 ¥9,800+税	本体価格 ¥6,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥7,500+税				
	PG-905	本体価格 ¥6,000+税	本体価格 ¥2,800+税	本体価格 ¥7,400+税	本体価格 ¥5,000+税				
S-707	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥6,000+税	本体価格 ¥12,000+税	本体価格 ¥7,500+税					

(一)については使用不可となります。●修理用材料の在庫状況により代替品で対応させて頂く場合があります。また、修理価格表にない商品につきましては、ミズノパークゴルフ商品お取り扱い店にご相談ください。

※2016年以前のモデルはWebサイトにてご確認ください。 ミズノパークゴルフホームページ https://www.mizuno.jp/parkgolf_groundgolf/parkgolf/